

1.6B 120KM klimatronik hak

14 400 PLN



Marka	Suzuki	Model	SX4
Typ nadwozia	SUV	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2010	Przebieg	189000
Kolor	Srebrny	Pojemność skokowa	1586
Moc	120	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła	Emisja co2	141
Kraj pochodzenia	Niemcy	Data pierwszej rejestracji	2010-07-30
Numer rejestracyjny pojazdu	XXX	Bezwypadkowy	Tak
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

- Radio

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Podgrzewane lusterka boczne

ABS

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...
- Zestaw głośnomówiący

Podgrzewany fotel pasażera

Keyless Go

Lampy przeciwmgielne

ESP

Kurtyny powietrzne - przód
- Klimatyzacja automatyczna

Kierownica skórzana

Elektryczne szyby przednie

Wspomaganie kierownicy

Elektroniczny system rozdziału siły ha...

Boczne poduszki powietrzne - przód
- Tapicerka materiałowa

Kierownica ze sterowaniem radia

Elektryczne szyby tylne

Felgi aluminiowe 16

Poduszka powietrzna kierowcy

Kurtyny powietrzne - tył

Suzuki SX4 1.6 VVT Comfort z 2010 roku. Auto ekonomiczne, idealne do miasta i na dalsze trasy.
Data pierwszej rejestracji: 30.07.2010Wersja: 1.6 VVT Comfort 120KM5 drzwi, 5 miejscAutomatyczna klimatyzacjaŚrednie spalanie: 6,2 l/100 kmEmisja CO₂: 141 g/kmAlufelgi 16"Radio, sterowanie z kierownicyISOFIX – system mocowania fotelika dziecięcegoESP, ABS, kontrola trakcjiElektryczne szyby przód i tył, podgrzewane lusterkaPoduszki powietrzne: kierowcy, pasażera, boczne, kurtynowe przód i tyłTapicerka materiałowa, skórzana kierownicaPodgrzewane fotele przednieKeyless GoPrzyciemniane szyby tylneMożliwość kredytu w systemie uproszczonym oraz pozostawienia tańszego auta w rozliczeniu.
Wystawiamy fakturę VAT marża – kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
Przed przyjazdem prosimy o umówienie wizyty.
Możliwość dowozu auta do klienta.
Dostępna gwarancja techniczna na 3 lub 12 miesięcy.
przebieg potwierdzony na fakturze
pełna dokumentacja

Wszystkie informacje zawarte w tym ogłoszeniu należy potwierdzić u sprzedawcy.

auto do ogarnięcia wizualnie
porysowane zderzaki-widoczne na zdjęciach
technicznie bdb
sprowadzone w całości