



1.5D klima oryginalny lakier FAKTURA VAT

34 800

PLN

Dane kontaktowe

Lacksystem.pl

www:
lacksystem.pl

 ABS

 Immobilizer

 Centralny zamek

 Elektryczne szyby

 Wspomaganie kierownicy

 ESP (stabilizacja toru jazdy)

 Hak/Zaczep

 Klimatyzacja manualna

 Komputer pokładowy

 Radio fabryczne

 Wielofunkcyjna kierownica

Marka	Opel
Model	Combo
Typ nadwozia	Furgon (blaszak)
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2019
Przebieg	153000
Kolor	Biały
VAT faktura	Tak
Pojemność skokowa	1500
Moc	76
Skrzynia	Manualna
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2019-01-01
Numer rejestracyjny pojazdu	XXX
Bezwypadkowy	Tak
Liczba miejsc	2

